Ne. 02671 Nochdruck verboten Corf Heymanns Verbag KG, Kölin

Gbm.Antr.

 Roum für Gebührenmarken – (bei Platzmangel auch Rückseite benützen) Aktiengesellschaft

Schnellpressenichtik
KOENIG & BAUER AG
Würsburg

Wirsburg, des 26. Juni 1969 366/Va/Mi

Gebrauchemus teraumeidung

Papierbahnführung in einer Zeitungs-Rollenrotationshechdruckmaschine

Die Neuerung betrifft eine Papierbahnführung in einer Zeitungs-Rollenrotationahechdruckmaschine für Schön- und Widerdruck, bei der zwei Papierbahnen in einer Druckeinheit mit
vier Druckwerken bedruckt werden.

Bisher sind bei solchen Druckmaschinen Papierbahaführungen bekannt geworden, die erhebliche Nachteile aufweisen. Erstens hat eine Bahn die andere derart verdeckt, daß bei Bruch der zweiten Bahn auch die erste Bahn weggerissen werden mußte, um die zweite Bahn wieder einziehen zu können. Der zweite Nachteil bestand darin, daß zum Auflegen neuer Platten für die eine Bahn die andere Bahn entfernt werden mußte. Weiterhin war es bei der einen der beiden Papierbahnen nicht möglich, Platten aufzulegen, ohne die betreffende Papierbahn wegzureißen.

Diese Nachteile bringen lange Maschinenstillstandsseiten mit sich, die unwirtschaftlich sind und sich beim Druck von Zeitungen ungünstig auswirken.

6925775 /2

Schnellpressenfabrik
KOENIG & BAUER AG
Würzburg

- 2 -

26.6.1969

Dem Gegenstand der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, die Papierbahnen so zu führen, daß die genannten Mängel vermie-den werden.

Die Aufgabe ist neuerungsgemäß dedurch gelöst, daß eine Papierbahn ihren Schöndruck von einer benachbarten zweiten Druckeinheit erhält und beide Bahnen nach oben zwischen den beiden eberen Druckwerken der ersten Druckeinheit weggeführt werden.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher erläutert.

Sie zeigt die schematische Seitenansicht einer Rotationsmaschine.

Die vom linken Rollenstern 1 kommende erste Papierbahn 2 durchläuft die unteren Druckwerke 3 und 4 der linken Druckein-heit 5 und wird nach oben zwischen den beiden oberen Druckwerken 6 und 7 weggeführt.

Die zweite Papierbahn 8 kommt vom mittleren Rollenstern 9
und wird zunächst durch ein Druckwerk 10 der rechten Druckeinheit 11 im Schöndruck bedruckt, sodenn auf das Druckwerk 6
nach
der linken Druckeinheit 5 herüber- und Vdem Druck wie die erste Papierbahn 2 zwischen den beiden oberen Druckwerken 6

6925775 /3

Schnellpressenfabrik
KOENIG & BAUER AG

Würzburg

- 3 -

26.6.1969

und 7 weggeführt.

Die Druckeinheit 11 hat weitere Druckwerke 12 und 13, die für den Schön- und Widerdruck einer weiteren Papierbahn 14, die von einem rechten Rollenstern 15 kommt, zur Verfügung stehen.

Das Druckwerk 7 der linken Druckeinheit 5 ist zum Druck einer Schmuckfarbe für die erste Papierbahn 2 bereit.

Durch die neuerungsgemäße Lösung der gestellten Aufgabe sind die Formzylinder der einzelnen Druckwerke frei zugänglich. Die Papierbahnen können nach Belieben eingezogen werden, ohne daß eine andere wegen der Unzugänglichkeit zerrissen werden muß.

/ Schutzanspruch

6925775



Schnellpressenfabrik KOENIG & BAUER AG Würzburg


_ 4 _

26.6.1969

Schutzanspruch

Papierbahnführung in einer Zeitungs-Rollenrotationshochdruckmaschine für Schön- und Widerdruck, bei der zwei Papierbahnen
durch eine Druckeinheit mit vier Druckwerken bedruckt werden,
dadurch gekennzeichnet, deß eine Papierbahn ihren Schöndruck
von einer benachbarten zweiten Bruckeinheit erhält und beide
Bahnen nach eben zwischen den beiden oberen Bruckwerken der
ersten Druckeinheit weggeführt werden.

6925775



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
Blurred or illegible text or drawing
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.